

EFTIRLITSSKÝRSLA

Rio Tinto Alcan Straumsvík Hafnarfjörður



Dags eftirlits 15.10.2013

Fulltrúi UST Halla Einarsdóttir

Fyrirtæki Rio Tinto Alcan Straumsvík

Fulltrúi UST Sigríður Kristjánsdóttir

Heimili Straumsvík

Tegund eftirlits Reglubundið seinna eftirlit

Kennitala 6804660179

Flokkur Ál

Fulltrúi fyrirtækis Guðrún Þóra Magnúsdóttir

ÍSAT nr. 24.42.0

Fulltrúi fyrirtækis Fannar Jónsson

Staðsetning 352084,248 397144,812

Birna Pála Sverrisdóttir

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Ekki komu fram nein ný frávik í eftirlitnu en athugasemd var gerð við talsvert magn af skautleyfum sem geymd voru í haug á verksmiðjulóðinni.

UMFANG EFTIRLITS

Í eftirlitinu var byrjað á að fara yfir starfsleyfið.

Frá síðasta eftirliti hefur ársfjórðungsskýrslu fyrir annan ársfjórðung verið skilað 17.júlí og hefur því verið staðið skil á öllum gögnum á réttum tíma. Niðurstöður mælinga eru allar innan starfsleyfismarka.

Farið var yfir skráningar í grein 3.2. í starfsleyfi. Viðhald og bilanir í mengunarvarnarbúnaði eru skráðar í miðlægt skráningarkerfi og óhöpp eru skráð í atvikaskráningarkerfi sem heldur utanum atvik í heilbrigðis-, öryggis- og umhverfismálum. Haldið er utanum eftirlit með mengunarvarnarbúnaði með verklýsingum starfsmanna. Prófun, viðhald og samanburðarmælingar á mælitækjum í strompum eru gerðar innanhúss skv. stöðluðum aðferðum. Kvörðun er framkvæmd af óháðum, hæfum þrója aðila á þriggja ára fresti.

Farið var yfir úrgangsmál.

Haldið er utan um allar skráningar í úrgangsskráningarkerfi þar sem að allar upplýsingar um tegund, magn og meðhöndlun/móttökuaðila úrgangs koma fram. Efnamóttakan tekur við spilliefnum og hreinsítækni sér um tæmingu úrgangsolíu. Álgjall er sent til endurvinnslu til Kratus á Grundartanga. Rætt var um að mikilvægi þess að fylgst væri með ástandi flutningsgámannna til að tryggja að álgjallið sé ávallt varið fyrir raka.

Kerbrot eru flutt beint í flæðigryfju ásamt síuryki frá skautsmiðju. Stálsandur sem fellur til er reynt að endurnýta eftir fremsta megni.

Þá var farið yfir mæliáætlun og vöktunaráætlun sem eru í endurskoðun. Rætt var um breytingartillögur UST og hefur rekstraraaðili nú skilað nýjum tillögum að áætlununum sem eru til skoðunar hjá UST.

Ein tilkynning hefur borist UST um rekstrarstöðvun reykhlreinsivirkis vegna straumrofs í kerskála. Stöðvunin var lágmörkuð eins og unnt var og var reykhlreinsivirkio keyrt í gang mjög fljóttlega eftir að straumur komst á kerskálann á ný.

Að lokum var farið í skoðunarferð um svæðið. Farið var á gámovölliinn þar sem að öllum úrgangi er safnað saman. Rætt var við umsjónarmann gámasvæðisins og farið yfir skráningar og geymsluaðferðir úrgangs og spilliefna. Flokkun og umgengni á gámasvæði var til fyrirmynðar.

Þá var farið á lager og litlið yfir geymsluaðferðir og flutning olíu á svæðinu. Talsverðar endurbætur hafa verið gerðar á geymslutönkum og flutningsaðferðum olíu hjá fyrirtækinu.

Að lokum var gengið um flæðigryfju og frágangur skoðaður.

ATHUGASEMDIR

Athugasemd er gerð við að talsverðu magni af skautleyfum hefur verið safnað upp í haug á verksmiðjulóðinni og bíður útflutnings.

ANNAÐ

Grein 2.15 í starfsleyfi heimilar förgun kolaryks í flæðigryfjum með útskolu sigvatns í sjó. Efnið er sett í sekki til að það dreifist ekki með vindu í samræmi við ákvæði 2.16 í starfsleyfi fyrirtækisins.

Reykjavík,

03.12.2013

Halla Einarsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.