

Sorpsamlag Strandasýslu  
Skeiði 3  
510 Hólmavík

7. febrúar 2026  
UOS-3280/H.M.V.

## Efni: Reglubundið eftirlit þann 5. nóvember 2025 – ID 27

Þann 5. desember sl. fór fram reglubundið eftirlit á urðunarstað Sorpsamlags Strandasýslu í Skeljavík í nágrenni Hólmavíkur. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin eldri frávik voru útistandandi þegar eftirlit fór fram.

Tvær ábendingar voru settar fram í eftirlitinu er varða:

1. Fjallað var um leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um endurnýtingu úrgangs í fyllingar. Bent er á að fylling telst endurnýtingaraðgerð samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. Urðunarstaðir eru förgunarstaðir sem taka á móti úrgangi til endanlegrar förgunar og ber að skrá móttöku úrgangs sem áætlað er að farga sem urðun. Fyllingar óvirks, ómengaðs úrgangs eða jarðefna geta átt við við tæknilegan frágang urðunarstaða, enda uppfylli urðunarstaður tilteknar forsendur og skilyrði. Slíkar fyllingar skulu vera takmarkaðar að magni og markmiði og heimild til þeirra þarf að liggja fyrir í starfsleyfi og vera í samræmi við skipulag svæðis, sbr. skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Jafnframt er bent á að timbur telst ekki óvirkur úrgangur og skal forgangsraða endurnýtingu timburs fram yfir urðun, sé þess kostur, í samræmi við forgangsröðun við meðhöndlun úrgangs, sbr. 10. gr. laga nr. 55/2003.
2. Rekstraraðili þarf að sækja um breytingu í starfsleyfi og bæta við vöktunarbrunni (viðmiðunarbrunni) til að vakta grunnvatn utan athafnasvæðis rekstraraðila sbr. rg. nr. 738/2003 um urðun úrgangs. Einnig þarf að uppfæra vöktun í kafla 5.2 er fjallar um eftirlitismælingar og bæta við mældum efnispáttum í samræmi við lög og reglugerðir. Sótt er um breytingar í þjónustugátt Umhverfis- og orkustofnunar.

Tólf frávik komu fram er varða:

1. Gr. 1.2 í starfsleyfi og viðauka I í rg. nr. 303/2008 um úrvinnslu ökutækja. Óheimilt er að geyma og meðhöndla úr sér gengin ökutæki á urðunarstað. Öll úrvinnsla ökutækja er starfsleyfisskyld starfsemi sbr. IV. viðauka laga 7/1998. Ýmsir íhlutir ökutækja geta

- auk þess innihaldið spilliefni sbr. úrgangskóðun í kafla 16 í viðauka 1 í rg. nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat áhættulegum eiginleikum úrgangs.
2. Gr. 1.7 í starfsleyfi. Neyðaráætlun vegna meðhöndlunar úrgangs á þjónustusvæði urðunarstaðar ef kæmi til óvæntrar stöðvunar lág ekki fyrir við eftirlit.
  3. Gr. 2.1 í starfsleyfi. Rekstraraðili skal halda athafnasvæði sínu snyrtilegu. Athafnasvæði rekstraraðila var óskipulagt og umgengni ekki viðunnandi. Allan úrgang ber að meðhöndla á viðeigandi hátt og felst m.a. í að til staðar séu sorpílát, lekavarnir og mengunarvarnir þannig að gætt sé að því að jarðvegi verði ekki spillt og skipulögðu verklagi sé haldið við urðun úrgangs.
  4. Gr. 2.4 í starfsleyfi. Viðbragðsáætlun lá ekki fyrir við eftirlit. Mikilvægt er að sjá til þess að hún sé uppfærð og endurskoðuð með reglubundnum hætti.
  5. Gr. 3.1 í starfsleyfi. Komið skal í veg fyrir fok úrgangsefna á urðunarstað, verklag við frágang urðunar sbr. gr. 4.3 í starfsleyfi sem og geymslu úrgangs inn á urðunarstað veldur því að úrgangur hefur fokið á víð og dreif um urðunarstað og umhverfis hann m.a. bambar, gler málmar, netadræsur og ýmiss annar úrgangur.
  6. Gr. 4.1 í starfsleyfi. Rekstraraðila ber að halda skrá yfir magn og tegund úrgangs sem komið er fyrir á staðnum í urðun annars vegar og móttæknum hins vegar og gera grein fyrir þeim í skráningum í ársyfirliti út frá kröfum starfsleyfis sbr. gr. 5.4.
  7. Gr. 4.2 í starfsleyfi. Rekstraraðila er óheimilt að taka á móti spilliefnum. Spilliefni skal flytja til söfnunar- og móttökustöðva sem hafa fengið til þess starfsleyfi til að meðhöndla spilliefni. Á urðunarstað voru til staðar, móttekin spilliefni, olíutankar, olíutunnur og annar smærri spilliefnaúrgangur og liggur án varna á jarðvegsyfirborði.
  8. Gr. 4.3 í starfsleyfi. Úrgangur skal lagður í urðunarrein sem útbúin er fyrir móttöku hans og skal úrgangurinn birgður samdægurs með þekjuefni sem kemur í veg fyrir fok, ónæði, ólykt, aðgangi meindýra og hættu. Gott skipulag skal vera á urðunarstaðnum og stærð vinnsluflatar haldið í lágmarki. Urðaður úrgangur er ruddur fram á staðnum til að hylja yfir hann og dreifist því úrgangurinn yfir allmikið svæði og blasir víða við óhulinn.
  9. Gr. 5.1. í starfsleyfi. Frávik er varðar ófullnægjandi skil á skráningum. Rekstraraðili gerir ekki grein fyrir magni móttækis úrgangs inn á urðunarstað, eingöngu því sem fer í urðun (og fyllingu). sbr. tl. 1. Ekki er gerð grein fyrir tl. 2 og tl. 4.
  10. Gr. 5.2 í starfsleyfi og 8. gr. rg. nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun. Styrkur blýs í mælingum ársins 2023, 2024 og 2025 fer yfir viðsnúningsgildi og í einhverjum tilfellum yfir viðmiðunargildi í grunnvatnsbrunni br0 (vísast til ítarlegri umfjöllunar í megintexta skýrslunnar).
  11. Gr. 5.3 í starfsleyfi og 8. gr. rg. nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Í mælingum á yfirborðsvatni í Húsadalsá árið 2023 fer mældur styrkur á nikkel í flokk III í mælingum fyrir neðan urðunarstað, sbr. að vera í flokki I fyrir ofan. Mælt gildi króms lendir í flokki IV fyrir neðan urðunarstaðinn og fer frá því að vera í flokki II fyrir ofan.

12. Gr. 5.4 í starfsleyfi. Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila niðurstöður skráninga, sbr. gr. 5.1, fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár, sbr. 9. gr. laga nr. 55/2003.

Rekstraraðili skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða settra skv. þeim, starfsleyfisskilyrði og almennar kröfur, sbr. 1. mgr. 40. gr. l. nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun óskar eftir tímasettri úrbótaáætlun vegna framangreindra frávika, sbr. 2. mgr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirliti. **Áætlunin skal hafa borist stofnuninni eigi síðar en 28. apríl 2026.**

Verði úrbætur ekki unnar á einstaka frávikum eða úrbótaáætlun gerð vegna þeirra þá mun Umhverfis- og orkustofnun halda áfram með eftirfylgni þaðan sem frá var horfið.

Vakin er athygli á gjaldskrá Umhverfis- og orkustofnunar, sbr. 1. og 2. mgr. 15. gr., sbr. og 1. mgr. 1. gr. auglýsingar nr. 1033/2025. Stofnunin innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings við eftirfylgni eftirlits og beitingu þvingunarúrræða. Gjaldið er kr. 22.400 á klst. Umhverfis- og orkustofnun bendir á að bréf þetta verður birt á heimasíðu stofnunarinnar

Virðingarfyllst,

*Halla Margrét Viðarsdóttir*  
sérfræðingur, teymi eftirlits

*María Svavarsdóttir*  
sérfræðingur, teymi eftirlits