

Bæjarvík ehf.
Strandgötu 1
465 Bíldudalur

Reykjavík, 9. júlí 2019
UST201901-290/H.S.J.
08.12.02

Efni: Reglubundið eftirlit, 22.05.2019, hjá Bæjarvík.

Þann 22. maí sl. fór fram eftirlit í Bæjarvík, Gileyri. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Fimm ábendingar voru gerðar í eftirlitinu og hefur rekstraraðili brugðist við fjórum þeirra. Þrjú frávik komu fram er varða:

1. Gr. 2.6 og gr. 3.1 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi. Frárennsli frá fiskeldi skal forhreinsa áður en það best í viðtaka og miða skal að lágmarki við eins þreps hreinsun. Engin hreinsun er á frárennsli.
1. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar 798/1999 um fráveitur og skólp. Öllu skólpi sem veitt er til sjávar skal veitt minnst 5 metra niður fyrir meðalstórstraumsfjöruborð eða 20 metra út frá meðalstórstraumsfjörumörkum. Frárennsli er ekki veitt nógu langt út.

Umhverfisstofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 31. júlí, 2019.

Virðingarfyllst

Hulda S. Jónasdóttir
Hulda Soffía Jónasdóttir
sérfræðingur


Halla Einarsdóttir
teymisstjóri

Afrit í tölvupósti: Heilbrigðisnefnd Vestfjarða

EFTIRLITSSKÝRSLA

Bæjarvík ehf - Strandeldi Gileyri



Dags eftirlits	22.5.2019	Ábyrgðarmaður eftirlits	Hulda Soffía Jónasdóttir
Fyrirtæki	Bæjarvík ehf - Strandeldi	Eftirlitsmaður	
Heimili	Miðtún 13	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	530303-3060	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Garðar Sigþórsson	ÍSAT nr.	03.22.0
Fulltrúi fyrirtækis	Silja Baldvinsdóttir	Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Tvö frávik komu fram við eftirlitið er varðar hreinsun frárennslis og lögn frárennslislagna. Fimm ábendingar voru gerðar og hefur rekstraraðili brugðist við fjórum þeirra þann 9. júlí.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitið var framkvæmt af Umhverfisstofnun og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

Gömul seiðaeldisstöð á Gileyri við Tálknafjörð með starfsleyfi til framleiðslu allt að 200 tonna sem gildir til 2.des. 2023. Verið er að byggja nýtt hús sem taka á við af eldri búnaði. Mikil óreiða er á svæðinu en hægt er að rekja það til framkvæmda. Olíugeymir með vélaolíu er ekki með árekstrarvörn, en hefur einnig verið færður vegna framkvæmda.

Allt vatn sem tekið er inn í stöðina er geislað til varna sýkinga, bæði borholuvatn og sjór. Rennsli er samtals um 300 L/s. Nýrnaveiki sem hefur plagað stöðina hefur ekki verið til vandræða nýlega.

Til stendur að bæta við hreinsun á frárennslu og sækja um stækkað starfsleyfi innan skamms.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Gr. 2.6 og gr. 3.1 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi

Frárennslu frá fiskeldi skal forhreinsa áður en það best í viðtaka og miða skal að lágmarki við eins þreps hreinsun. Engin hreinsun er á frárennslu.

2. mgr. 9. gr. reglugerðar 798/1999 um fráveit og skólp

Öllu skólpi sem veitt er til sjávar skal veitt minnst 5 metra niður fyrir meðalstórstraumsfjöruborð eða 20 metra út frá meðalstórstraumsfjörumörkum. Frárennslu er ekki veitt nógu langt út.

ÁBENDINGAR

Stofnunin bendir rekstraraðila á að reikna út losun fosfórs og köfnunarefnis á ársgrundvelli, per framleitt tonn af fiski, frá mælingum og vatnsnotkun eða útreikningum frá föðri. Útreikningar hafa borist stofnuninni.

Eftirlitsaðili óskar eftir því að mælingar á lífrænu álagi (BOD_5 , COD eða TOC) og svifögnum verði gerðar reglulega á bæði innrennslis- og frárennslisvatni, til ákvörðunar á losun eldisins, og niðurstöður sendar stofnuninni. Rekstraraðili hyggst mæla á 3 ára fresti.

Einnig óskar eftirlitsaðili eftir því að rekstraraðili gangi úr skugga um að árekstrarvarnir verði settar við olíugeymi þegar hann hefur verið færður þangað sem hann á að vera, sem og að hann uppfylli aðrar kröfur reglugerðar 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfssemi á landi. Rekstraraðili hyggst setja upp árekstrarvarnir að loknum framkvæmdum á svæðinu.

Eftirlitsaðili óskar eftir uppfærslu áhættumats vegna bráðamengunar hafs og stranda, sem og neyðaráætlunar vegna óvæntrar rekstrarstöðvunar.

Stofnunin bendir á að skv. gr. 1.4 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum skal eftirlitsaðili hafa aðgang að skráningum rekstraraðila. Stofnunin óskar því eftir að skráningar verði aðgengilegar í næstu eftirlitsheimsókn. Rekstraraðili hyggst

ganga úr skugga um að allar skráningar verði aðgengilegar í næsta eftirliti.

ANNAÐ


Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.

Ingibjörg Jóna Nóadóttir var einnig viðstödd eftirlitið.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 09.07.2019


Hulda Soffia Jónasdóttir

bls. 4

Eftirlit með fiskeldisstöð

Landeldi

Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti

Nafn rekstraraðila: Bæjarvík ehf	Dags. eftirlits: 22.5.19	Staðsetning stöðvar: Gileyri við Tálknafjörð	Starfsleyfisflokkur: 4
Kennitala rekstraraðila: 530303-3060	Gildistími starfsleyfis: 02.12.23	Kvittun afhend: Já	Gerð stöðvar: Seiðaeldi, að 200 tonn

Starfssemi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Er umfang í samræmi við starfsleyfi?	X			Ársframleiðsla 2018 var um 800.000 110 g laxaseiði, eða um 90 tonn. Mest hefur verið farið upp í um milljón seiða. Lífmassaaukning á árinu var 115 tonn.
Breytingar á starfsemi frá síðasta eftirliti? Áætlaðar breytingar?	X			Verið er að breyta húsnæði og byggja nýja og stærri stöð með nýjum dýpri kerjum og betri búnaði. Bæta á við hreinsun á frárennsli og stefnt er að því að sækja um 300 tonna starfsleyfi innan skamms.
Er innra eftirlit og skráningar í samræmi við starfsleyfi (sjá grein 3.1. í starfsleyfi).	X			Daglegar skráningar eru í FishTalk. Afstöðumyndir og skráningar lágu ekki fyrir í eftirlitisheimsókn en hafa verið send eftirlitsaðila, sem og skráningar vegna sorphirðu Gámaþjónustu og móttöku Klofnings á dauðfiski.
Ársskýrsla/samantekt skilað fyrir 1. maí?			X	Á ekki við, en skráningar þurfa að vera aðgengilegar eftirlitsaðila skv. samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi.
Grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi skilað fyrir 1. maí?			X	Á ekki við.
Er áhættumat og uppfærðar viðbragðsáætlunar aðgengilegar á staðnum? (viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar, viðbragðsáætlun vegna tímabundinnar og	X			Skoða þarf hvort viðbragðsáætlun þarfnið uppfærslu vegna leiðbeininga frá stofnuninni um tilkynningar um mengunaróhöpp og uppfæra áhættumat.

Eftirlit með fiskeldisstöð

Landeldi

ótímaþundinnar rekstrarstöðvunar)				
Samráðsfundur? Næsti fundur boðaður?			X	Á ekki við.
Er trygging vegna bráðamengunar í gildi?	X			Í lagi.
Er neyðaráætlun til staðar?		X		Uppfæra þarf m.t.t. samnings vegna förgunar fisks ef til óvæntrar stöðvunar kemur.

Umhverfi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Umhverfismarkmið og umhverfisstjórnunarkerfi?			X	Ekki er gerð krafa um umhverfismarkmið.
Stýring á fóðurgjöf þannig að úrgangsmyndun sé í lágmarki?	X			Fyrir minni seiði er reiknað skv. vaxtalíkani og sjálfvirkir fóðrarar. Fóðri fyrir stærri seiði er blásið úr sílóum út frá reikningum fóðurtölву. Fylgst er með sjónrænt hvernig fiskur tekur.
Er skráning á losun fósfórs og köfnunarefnis? Eru losunarmörk vrit? Mælingar eða útreikningar? Síðustu mælingar?	X			Mælingar hafa verið gerðar mánaðalega á fosfór í safnsýni affalla, seinasta mæling sem stofnuninni hefur borist er síðan í apríl 2019. Útreikningar á losun frá fóðurnotkun gefa 8,3 kg/tonn fosfór og 45 kg/tonn köfnunarefni, gögn bárust 25.6.19.
Ástand frárennslis. Eru set eða útfellingar? Olía eða froða? Sorp eða aðrir aðskotahlutir? Hitauppgufun frá frárennslí? Er óeðlileg lykt? Er fiskur í frárennslí?	X			Við eitt frárennslisrör var aðeins af fugli, en engin merki sáust um ofauðgun eða uppsöfnun við útrás. Engin merkjanleg lykt var eða eða fiskur sjáanlegur.
Nánari lýsing á mengunarvarnarbúnaði í		X		Enginn hreinsun er á frárennslí.

Eftirlit með fiskeldisstöð

Landeldi

frárennslí, síun, settjörn, tromlur, oþh. Leið frárennslis frá kerjum að viðtaka.				Ein útrás er frá hrognahúsi, önnur frá minni seiðakerjum og 6 rör frá 12 stærri kerjum. Frárennslíð rennur nokkra metra frá kerjum og beint út í sjó. Frárennslislagnir eru ekki veittar út fyrir þau mörk sem reglugerð kveður á um.
Ástand og lýsing viðtaka (s.s. fjarlægð frá kerum, ferskvatn, sjór).	X			Sjór nokkrum metrum frá kerjum.
Er eftirlit með vatnsgæðum í viðtaka.			X	
Meðhöndlun úrgangs og spilliefna í samræmi við starfsleyfi? Söfnun og förgun dauðfisks?	X			Klofningur tekur dauðfisk. Spilliefni eru geymd í læstri geymslu. Staðfesting á spilliefnamóttöku hefur ekki borist eftirlitsaðila 08.07.19. Gámaþjónusta Vestfjarða tekur annan úrgang, bæði blönduðum og flokkuðum.
Er umhverfisvöktun í samræmi við starfsleyfi?			X	Á ekki við.
Skil á niðurstöðum mælinga umhverfisvöktunar.			X	Ekki er gerð krafa um skil í gildandi starfsleyfi. En skráningar á losun efna þurfa að vera aðgengilegar eftirlitsaðila.
Skil á öðrum mælingum sem nefndar eru í starfsleyfi, ef við á.			X	Á ekki við.
Næstu áætluðu mælingar? Hverjar? Er það skv. starfsleyfi? Hver sér um mælingarnar?	X			Mælingar hafa verið mánaðalegar, mælt hjá Sýni ehf. Mælt verður framvegis árlega í maí og COD og svifagnir á sama tíma á þriggja ára fresti.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Þrjú frávik komu fram við eftirlit er varða að engar mælingar höfðu verið gerðar á losun efna út í umhverfið, viðbragðsáætlun og neyðaráætlun höfðu ekki verið sendar eftirlitsaðila né afrit af tryggingaskírteini v. bráðamengunar hafs- og stranda. Engar ábendingar voru gerðar í eftirlitinu.

Eftirlit með fiskeldisstöð

Landeldi

Samantekt:	Gömul seiðaeldisstöð á Gileyri við Tálknafjörð. Verið er að byggja nýtt hús sem taka á við af eldri búnaði. Mikil óreiða er á svæðinu en hægt er að rekja það til framkvæmda. Olíufgeymir með vélaoflú er ekki með árekstrarvörn, en hefur einnig verið færður vegna framkvæmda. Rekstraraðila er bent á að ganga úr skugga um að geymirinn uppfylli reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. Rekstraraðli hyggst setja upp árekstrarvörn að framkvæmdum loknum. Allt vatn sem tekið er inn í stöðina er geislað til varna sýkinga, bæði borholuvatn og sjór. Rennsli er samtals um 300 L/s. Nýrnaveiki sem hefur plagað stöðina hefur ekki verið til vandræða nýlega. Til stendur að bæta við hreinsun á frárennsli og sækja um stækkað starfsleyfi innan skamms.
Annað:	Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.

Undirskrift eftirlitsmanns: Hulda S. Jónasdóttir