



VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

Funafold 48
112 Reykjavík

6-1-2017.

Malbikunarstöðin Höfði hf.
Hr. Theodór Welding.
Sævarhöfða 6-10.
110 Reykjavík.

Málefni; Þykktarmæling á birgðatanki 3 hjá Malbikunarstöðinni Höfða.


Þann 6. janúar 2017 þykktarmældi Örvar Friðriksson birgðatank 3 hjá Malbikunarstöðinni Höfða. Mælirinn T-gage frá Sonatest var stilltur fyrir mælingu á 5, 10 og 15 mm stilliklossa og einnig athugaður eftir mælingu.

Þykktarmæling

Mælt var á 5 punktum þar sem Asphalt hafði verið brotið upp og hreinsað fyrir mælingu. Mælt var í botn og hlið tanks. Óvissa í mælingu er +/- 0,1 mm.

Númer mælipunkts:	Botnþykkt:	Hliðarþykkt:
1	4,8 mm	5,9 mm
2.	4,9 mm	6,1 mm
3.	4,9 mm	5,5 mm
4.	4,9 mm	5,9 mm
5.	4,8 mm	

Asphalttankur mælistaðir.



Niðurstaða

Mælingar sýndu 10% þynningu á hlið mælistað 3.

Með Kveðju
Tryggvi Pétursson
Tryggvi Pétursson.

PCN
TRYGGVI PÉTURSSON
PCN No. 212582
www.bindt.org/PCN