

Yfirlýsing stjórnar

Stjórn Flügger ehf staðfestir hér með þær upplýsingar sem settar eru fram í skýrslu um grænt bókhald. Tölulegar upplýsingar eru ýmist birtar sem rauntölur eða sem vísitölur með árið 2003 sem grunnár.

Starfsemin var með eðlilegum hætti árið 2007 og engin sérstök frávik eða óhöpp urðu sem snerta umhverfismál fyrirtækisins. Fylgst var með því að mengunarþúnaður starfaði með eðlilegum hætti og fylgt var eftir reglum um öryggi og aðbúnað starfsmanna. Vegna breytinga á framleiðsluferli dróst notkun merkingarskyldra efna verulega saman eins og fram kemur í lykiltöllum.

Í desember 2007 var allri framleiðslu Flügger á Íslandi hætt og hún flutt til Svíþjóðar og Danmerkur. Þannig er þessi skýrsla um grænt bókhald sú síðasta að sinni.

Reykjavík, 30.apríl 2008



Vigfús Gíslason
Framkvæmdastjóri

Almennar upplýsingar

| | | | |
|--|---|--|--|
| Starfsleyfishafi: | Flügger ehf, Stórhöfða 44, 110 Reykjavík | | |
| Útgefandi starfsleyfis: | Umhverfisstofnun | | |
| Eftirlitsaðili með starfsleyfi: | Umhverfisstofnun | | |
| Númer fyrirtækjaflokks: | 4.8. | | |
| Stjórn félagsins, frá 24.5.2007: | Helgi Magnússon, Paul Wulff Søren Peschardt Olesen, Villy Thomsen Jessen | Formaður stjórnar Meðstjórnandi Meðstjórnandi Meðstjórnandi | 140149-4119 250646-2169 210567-2839 290556-2289 |
| Framkvæmdastjóri: | Søren Peschardt Olesen | | 210567-2839 |
| Prókúruumboð: | Vigfús Gislason Villy Thomsen Jessen Søren Peschardt Olesen | | 060657-3009 290556-2289 210567-2839 |
| Tímabil sem þessi skýrsla nær yfir er: | 1.1.07 - 31.12.07 | | |
| Gildistími starfsleyfis: | Til 1. Febrúar 2016 | | |

Skráning upplýsinga

Upplýsingar um hráefna- og auðlindanotkun og frálag eru sóttar á eftirfarandi hátt:

| | |
|-------------------------|--|
| Raforka: | Samantekt úr reikningum Orkuveitu Reykjavíkur |
| Heitt og kalt vatn: | Eigin aflestrar af rennsismálum, tölur eru stemmdar af við reikninga. |
| Hráefni: | Samantekt úr framleiðslubókhaldi fyrirtækisins |
| Úrgangur og spilliefni: | Tekið beint úr yfirlitsreikningum viðtakenda (þ.e. Sorpu, Furu osfrv.) |
| Frárennslí og svifryk: | Byggt á mælingum. |
| Losun leysiefna: | Byggt á framleiðslubókhaldi og áætlunum. |

Helstu áhrifabættir í umhverfismálum

Í skýrslu um grænt bókhald fyrir Flügger ehf. eru birtar tölur yfir þá þætti í starfseminni sem valda hvað mestum umhverfisáhrifum af starfseminni og þá þætti sem geta haft í för með sér mengunarhættu, sé ekki staðið vel að mengunarvörnum. Gerð er sérstaklega grein fyrir þeim hér að neðan.

Við mat á helstu umhverfispáttum er tekið tillit til eðli og umfangs fyrirtækisins. Sérstök áhersla er lögð á annars vegar ílag og frálag sem eru í miklu magni og hins vegar á þá þætti sem geta haft sérstaka hættu í för með sér. Helstu umhverfispættir eru orkunotkun, vatnsnotkun, notkun hráefna, úrgangur, spilliefni og hættuleg efni í framleiðsluefnum og vörum. Helsta mengunarhættan stafar af uppgufun leysiefna, svifryki og efnunum í frárennslí.

Mengunarhætta og mengunarvarnir

Mesta mengunarhættan stafar af leysiefnum sem notuð eru í framleiðsluna. Hér er um margvísleg efni að ræða, mishættuleg heilsu manna. Flestum er það sameiginlegt að vera eldfim, svo að einnig útfrá þeirri staðreynd er nauðsynlegt að umgangast þau með gát. Reynt er að halda magni þessara efna í lágmarki innanhúss. Þau eru geymd úti í birgðaporti eða í neðanjarðar tankþró og eru þau

sótt (tunnur) eða dælt (geymar) inn eftir þörfum. Helstu mengunarvarnir í verksmiðju gegn uppgufun eru:

- a) Hver starfsmaður hefur sína leysiefnagrímu.
- b) Öllum vinnsluálfum er haldið eins lokuðum og hægt er.
- c) Öflugt loftsog er við hvern vinnslustað.

Frá október 2005 má segja að þessi mengunarhætta heyri sögunni til, því að þá var hætt að framleiða leysiefnþynntar tegundir í verksmiðjunni og í framtíðinni verða einungis framleiddar vatnsþynntar tegundir.

Önnur orsök mengunar í verksmiðjunni er duftryk, sem einkum myndast þar sem tæmt er úr pokum í vélar. Hér er beitt þeim vörnum að frásog er frá blöndunarvélum og fer það um öfluga rykskilju sem er hreinsuð með reglulegu millibili. Auk þess bera starfsmenn rykgrímur þegar þörf krefur.

Loftræstikerfi hússins er öflugt og annar loftskiptum 5 - 6 sinnum á klst. Hægt er að beina því þangað sem þörf er hverju sinni. Eru afsogsstútar alls staðar þar sem mest er þörf, svo sem við blöndunarvélar, yfir og við áfyllingarvélar og þar sem hreinsun potta fer fram. Útblástur frá sogkerfi verksmiðjunnar er ekki hreinsaður sérstaklega. Verulegur hluti rykmengunar er sogaður beint frá vinnslupottum og er safnað í rykskilju.

Allt frárennslu frá verksmiðju fer um tvískipta neðanjarðarsetþró áður en það fer út í fráveitukerfi borgarinnar. Hér er helst um þvottavatn frá framleiðslu vatnsþynnánlegra málningar að ræða og sýna niðurstöður eigin mælinga á fastefnisinnihaldi að það liggur á bilinu 0,1 – 1%. Mælingar spenna allan þann tíma sem verksmiðjan hefur verið starfrækt við Stórhöfða, 18 ár. Öllum leysiefnamenguðum leifum er safnað saman á tunnur sem komið er til viðurkenndrar spilliefnamóttöku.

Helsta úrgang sem til fellur má flokka bannig

- a) Vatnsþynntur úrgangur sem fer um setþró. Setþró er tæmd tvisvar til fjórum sinnum á ári. Fer sé úrgangur til urðunar.
- b) Terpentína og önnur leysiefni með leifum af bindiefnum sem komið er í tunnum til viðurkenndrar spilliefnamóttöku.
- c) Umbúðir falla til í talsverðu magni og eru þessar helstar:
Stáltunnur eru að hluta til notaðar aftur sem umbúðir, en annað fer í endurvinnslu.
Plasttunnur og plasttankar eru að langmestu leyti endurnýttir eða seldir. Annað fer til förgunaraðila.
Trébretti eru endurnýtt eftir því sem hægt er. Ónýt bretti og pappaumbúðir fara til förgunaraðila.

Gæða- og umhverfismarkmið Flügger ehf.

1. grein. Starfsemi fyrirtækisins skal ætið hagað þann veg, að sem minnst álag verði af henni, bæði á nágranna og umhverfi. Fylgt skal í hvívetna lögum og reglugerðum er lúta að starfseminni.
2. grein. Séð skal til að starfsmenn fyrirtækisins séu vel upplýstir um þær hættur sem þeim kann að stafa af eftir meðaltíðum og vinnsluaðferðum. Skulu vera til staðar hvers kyns hlífar sem nauðsynlegar teljast (t.d. öndunargrímur, hlifðarhanskars og augnhlífar).
3. grein. Hvergi skal slakað á gæðaeftirliti og stefnt að sem mestri nákvæmni við framleiðsluna. Vanda skal allar merkingar framleiðslutegunda og séð um að nákvæmar upplýsingar séu tiltækar notendum.
4. grein. Beina skal innkaupum til viðurkenndra eða vottaðra birgja.
5. grein. Við þróun vörutegunda skal af fremsta megni reynt að sneiða hjá hættulegum, merkingarskyldum eftir meðaltíðum svo sem leysiefnum og hættulegum þungmálum.
6. grein. Við sölu framleiðslunnar skal benda viðskiptavinum á vistvænni og hættuminni vörur séu þær fyrir hendi.
7. grein. Reynt verði eftir öllum leiðum að auka nýtingu hráefna við framleiðslu, og minnka rýrnun í sölu. Einnig haft vakandi auga með kostum sem dregið geta úr myndun spilliefna og úrgangs.

Reykjavík 30.4.2008

Vigfús Gíslason, framkvæmdastjóri



Atli Ásbergsson, framleiðslustjóri



Staðfesting endurskoðanda

Undirrituð staðfestir að hafa endurskoðað skýrslu Flügger ehf. um grænt bókhald samkvæmt reglugerð nr. 851/2002 um grænt bókhald.

Reykjavík, 30. apríl 2008



Bryndís Skúladóttir
Efnaverkfræðingur

Lykiltölur 2007

| | Magntölur | |
|-------------------------|------------------|------|
| Raforka | 168202 | kwst |
| Heitt vatn | 10430 | tonn |
| Kalt vatn | 904 | tonn |
| Úrgangur | 57,5 | tonn |
| Þurrefni í frárennsli | 2,4 | tonn |
| Magn ryks úr duftskilju | 185 | kg |
| Losun leysiefna | 273 | kg |
| Svifryk | 8 | kg |

Hráefni sem eru flokkuð hættuleg skv. rg 236/1990

Vísitölur 2003: 100

| | Vísitala | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | 2007 | (Magn / framleiðslueiningu) |
| Bindiefni, litarpastar | 0,6 | |
| Rotvarnar-, sæfiefni ofl. | 75,0 | |
| Leysiefni | 4,8 | |
| Duft | 0,0 | |
| Ýmis hjálparefni | 18,0 | |

Úrgangur - nánari sundurliðun

| | Magntölur |
|-----------------------------|------------------|
| Smáílát <200 lítra | |
| ódælanl. | 94 |
| Smáílát <25 lítra | 3877 |
| Málning allar stærðir íláta | 9343 |
| Eftirlitssk.úrg. | |
| Ódælanleg. | 1526 |
| Blandaður úrgangur | 700 |
| Timbur | 4830 |
| Set og vatn úr setþró | 0 |
| Úrgangur, bagganlegur | 34120 |
| Úrgangur, grófur | 1010 |
| Úrgangur, málmar | 2030 |

Heild(kg.): **57530**