

Staður :

Þórshöfn

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

680.72.00: 3" Stállögn, svart stál að öllu leyti.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl 11:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma og aftöppunar þrýstings. Þurfti að hleypa af þrýstingi á prufutíma vegna miklar þrýstihækkunar.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
13.06.2026	11:00	11,89	8,90	8,19	Gasolía
	11:15	12,57	8,90	8,51	
	11:30	13,41	8,90	8,03	
	11:45	14,39	8,88	8,82	
	12:00	12,74	8,86	8,87	
	12:15	14,06	9,20	9,18	
	12:30	12,58	9,53	9,95	
	12:45	14,17	9,52	9,54	
	13:00	12,60	9,55	9,95	
	13:15	12,76	10,23	9,49	
	13:30	14,42	10,23	10,09	
	13:45	12,66	10,25	10,32	
	14:00	14,33	10,94	9,76	
	14:15	13,07	10,95	10,29	
	14:30	14,98	10,96	10,00	
	14:45	12,96	10,95	9,67	
	15:00	15,12	10,97	9,58	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Kári Valur Sigurðsson

Kári Valur Sigurðsson

250770-5109

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.